

2009年7月3日

## 静岡製造所跡地における土壌汚染調査の結果と対策について

当社東海工場 静岡製造所（静岡県静岡市）閉鎖に際し、自主的な土壌汚染調査および対策を実施してまいりましたが、その対策工事が完了致しましたのでお知らせします。

本調査により、一部区域において溶出基準を超過したふっ素、鉛、砒素および含有基準値を超過した鉛が検出されました。対策については静岡市の指導の下、飛散防止等に充分配慮しながら、適切に対策工事を実施しました。

また地下水については上記3物質の水質分析を行った結果、全て地下水基準に適合しており、汚染は認められませんでした。

なお、結果につきましては、6月29日に静岡市に報告済みです。

### 1. 所有地概要

- (1) 住 所 : 静岡県静岡市葵区柳町
- (2) 敷地面積 : 33,022 m<sup>2</sup> (王子製紙(株)所有地) 5,474 m<sup>2</sup> (当社所有地)
- (3) 対象地名称 : 王子特殊紙(株)東海工場 静岡製造所跡地
- (4) 調査日程 : 2008年8月~12月
- (5) 対策日程 : 2009年3月~4月

### 2. 土壌汚染調査結果

- (1) 溶出量試験結果 : ふっ素、鉛、砒素が一部区域で基準値を超過しました。
- (2) 含有量試験結果 : 鉛が一部区域で基準値を超過しました。
- (3) 地下水調査結果 : ふっ素、鉛、砒素が全て問題ないことを確認しました。

### 3. 汚染土壌の処理について

汚染土壌については、適正な加工処理を施した上、全量セメント原料として処理致しました。

以上

### 【本件に関するお問い合わせ先】

王子製紙株式会社 総務部 岡本 (電話: 03 - 3563 - 1111)  
王子特殊紙株式会社 総務人事部 前田 ( " )